

ДОТ № 5 в системе сухопутных оборонительных рубежей города Севастополя в 1941-1942 гг.



Местонахождение Дота: Нахимовский район (к востоку от с. Фруктовое на северной стороне развязки автодорог).

ДОТы (долговременные огневые точки) – бетонные долговременные сооружения, предназначенные для артиллерийского обстрела.

Узел дорог в районе Фруктового был прикрыт 100мм дотом № 5. Дот построен под 45мм орудие и перестроен под 100мм пушку «Б-24ПЛ», с недостроенной ПЛ. Он расположен у развилки дорог Севастополь - Симферополь и Севастополь-Евпатория у с. Фруктовое. Ориентирован фронтом к Севастополю, а тылом к склону горы. В крайних положениях орудие могло вести огонь вдоль дорог: до с. Фруктовое и простреливать долину р. Бельбек, и влево до с. Поворотное.

Дот расположен исключительно удачно, его позиция позволяла вести огонь в тыл прорвавшемуся по дорогам противнику с короткой дистанции, оставаясь вне огня батарей

противника. Дот имеет стандартную конструкцию под 100 мм орудие Б-24ПЛ. Размеры дота 8x8 м. Вход сквозниковый, прикрыт небольшой земляной насыпью. В настоящее время дот сильно перестроен, первоначально в нем находился КПП при въезде в Севастополь, потом магазин, позже небольшой музей. В настоящее время не используется. Из-за перестройки обследование фундамента орудия невозможно, однако его конструкция позволяет предположить, что это было стандартное Б-24, открытого типа, спроектированное для советских подводных лодок. Входил в главный рубеж обороны СОР. Дот имел расчет 9 человек и принимал активное участие в боях за Севастополь в декабре 1941г, отражая атаки противника и удерживая его от прорыва по долине р. Бельбек. После отхода советских войск 22 декабря 1941 года к окраине с.Бельбек (Фруктовое) расчет дота продолжал сражаться в окружении. Даже расстреляв боезапас орудия, расчет продолжал отбиваться стрелковым оружием.

Только к вечеру 23 декабря расчет дота был уничтожен. Во время третьего штурма орудие в доте отсутствовало, его занимало передовое охранение 172-й дивизии. До настоящего времени передовые укрепления в районе станции Верхнесадовая не сохранились. Прослеживаются только окопы на высотах вокруг станции. В основном, укрепления в долине уничтожены при распашке сада

**Васинская Надежда Андреевна,
направление подготовки «География», 4 курс**